

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento

Work Order No. / No. Orden Trabajo	680968 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	04/10/21	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	012-Light Vehicles Work Order Reference Equip./Asset Condition	Status / Estado	WO Ready to Schedule
		Supervisor	YAHIR PADILLA

Asset General Information. / Información General Activo

Asset No. / No. Activo	PT033 CG1127
Manufacturer / Fabricante	Toyota
Model Desc. / Desc. Modelo	PT033 HINO DUTRO TOYOTA HINO DUTRO TOYOTA
P&ID	P&ID
Parent / Padre	PT033 PT033 HINO DUTRO TOYOTA
Warranty / Garantía	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema

1.	Mantenimiento preventivo
----	--------------------------

Work Order Parts / Lista de Partes

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant.	Unit / Unidad
-------------------------	---	--------------	-------------	---------------

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones

	Mantenimiento preventivo
--	--------------------------

Tooling / Herramientas

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad
-------------------------	---	-------------	---------------

Labor Allocated / Descripción Mano Obra

Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
--------------------------	---------------------------------	---------------	-------------------------

Timesheet / Hoja de Tiempo

Employee Code / Código Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
029407	<i>Taniel Vega</i>			

Complete values / Completa estos valores:

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 19 of / de 46

Printed / Impreso: 04/10/21



Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	696110 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	25/10/21	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor	68815 Km	WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	012-Light Vehicles	Status / Estado	Maintenance Work Request
	Work Order Reference Equip./Asset Condition	Supervisor	YAHIR PADILLA

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	PT034 CG1126
Manufacturer / Fabricante	Toyota
Model Desc. / Desc. Modelo	PT034 HINO 300 TOYOTA HINO 300 TOYOTA
P&ID	P&ID
Parent / Padre	PT034 PT034 HINO 300 TOYOTA
Warranty / Garantía	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	TRABAJOS MULTIPLES

Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.O2	Qty / Cant. Unit / Unidad

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones	
TRABAJOS MULTIPLES	

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.

Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee Code / Código Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
23799	Yiguel Coronado			

Complete values / Completa estos valores:

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 19 of / de 40

Printed / Impreso: 25/10/21



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	691902 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	19/10/21	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor	130001 Km	WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	012-Light Vehicles	Status / Estado	WO Issued & Released
	Work Order Reference Equip./Asset Condition	Supervisor	YAHIR PADILLA

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	LV247 AT7404
Manufacturer / Fabricante	Toyota
Model Desc. / Desc. Modelo	LV247 HILUX TOYOTA HILUX
P&ID	P&ID
Parent / Padre	LV247 LV247 HILUX TOYOTA
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	mantenimiento preventivo

Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.O2	Qty / Cant. Unit / Unidad

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones	
mantenimiento preventivo	

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.

Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee Code / Código Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
024802	Javier Vega			

Complete values / Completa estos valores:

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento

Work Order No. / No. Orden Trabajo	687425 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	13/10/21	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor	50814KM	WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	012-Light Vehicles	Status / Estado	WO Issued & Released
	Work Order Reference Equip./Asset Condition	Supervisor	YAHIR PADILLA

Asset General Information. / Información General Activo

Asset No. / No. Activo	PT031 CE5449
Manufacturer / Fabricante	Hyundai
Model Desc. / Desc. Modelo	PT031 HD65 HYUNDAI HD65 HYUNDAI
P&ID	P&ID
Parent / Padre	PT031 PT031 HD65 HYUNDAI
Warranty / Garantía	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema

1.	Mantenimiento preventivo
----	--------------------------

Work Order Parts / Lista de Partes

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant.	Unit / Unidad
-------------------------	---	--------------	-------------	---------------

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones

	Mantenimiento preventivo
--	--------------------------

Tooling / Herramientas

JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad
-------------------------	---	-------------	---------------

Labor Allocated / Descripción Mano Obra

Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
--------------------------	---------------------------------	---------------	-------------------------

Timesheet / Hoja de Tiempo

Employee Code / Código Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
019402	Yahir Padilla			

Complete values / Completa estos valores:

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 23 of / de 40

Printed / Impreso: 13/10/21



Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	687432 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	13/10/21	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor	69271 KM	WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	012-Light Vehicles	Status / Estado	WO Issued & Released
	Work Order Reference	Supervisor	YAHIR PADILLA
	Equip./Asset Condition		

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	PT027 CE5445
Manufacturer / Fabricante	Hyundai
Model Desc. / Desc. Modelo	PT027 HD65 HYUNDAI HD65 HYUNDAI
P&ID	P&ID
Parent / Padre	PT027 PT027 HD65 HYUNDAI
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	Reparacion d frenos

Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant. Unit / Unidad

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones	
	Reparacion d frenos

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.

Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee Code / Código Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
029802	Daniel Vega			

Complete values / Completa estos valores:

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 29 of / de 40

Printed / Impreso: 13/10/21

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	696113 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	25/10/21	Priority / Prioridad	3
Counter Reading / Lectura Medidor	116484 Km	WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	012-Light Vehicles	Status / Estado	Maintenance Work Request
	Work Order Reference	Supervisor	YAHIR PADILLA
	Equip./Asset Condition		

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	LV140 BK0038
Manufacturer / Fabricante	Ford
Model Desc. / Desc. Modelo	LV140 RANGERS FORD RANGERS
P&ID	P&ID
Parent / Padre	LV140 LV140 RANGERS FORD
Warranty / Garantía	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	Aire acondicionado no funciona

Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant. Unit / Unidad

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones	
	Aire acondicionado no funciona

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.

Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee Code / Código Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual
23799	Miguel Corrales			

Complete values / Completa estos valores:

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 27 of / de 40

Printed / Impreso: 25/10/21